

工程质量监督 报 告

目录:

- 1、工程基本情况表
- 2、工程质量评价表
- 3、监督结论及文字说明
- 4、其他材料

工程名称 泰顺县妇幼保健院综合楼工程

监督注册号 330329201905240101

监督单位 泰顺县建设工程质量安全指导中心

泰顺县建设工程质量安全指导中心

2021年11月1日

工程基本情况

质量监督部门：泰顺县建设工程质量安全指导中心 监督注册号：330329201905240101

工程名称	泰顺县妇幼保健院综合楼		工程地点	泰顺县人民医院内		
建筑面积	27134.82 平米	基础类型	筏板基础	结构层数	12 层	
监督注册 时 间	2019/5/24		建筑施工 许可证号	330329201905240101		
施工图设计 审查机构	温州建苑施工图审查咨询中心		施工图设计 审批文件号	浙 0129 建[2018]-0055		
开工日期	2019-6-20		竣工日期	2021/12/9		
建设规划 许可证号	建字第 201903912010 号		设计使用 年 限	50 年		
建设单位	泰顺县妇幼保健院		项目负责人	周如妙	法人 代表	雷盛飞
设计单位	浙江求新建筑设计有限公司		项目负责人	章晓文	法人 代表	章吉星
勘察单位	江西省勘察设计研究院		项目负责人	韩延庆	法人 代表	周云荣
监理单位	浙江建友工程咨询有限公司		总监理 工程师	董步引	法人 代表	金晓月
施工总包 单位	泰昌建设有限公司		项目经理	李文武	法人 代表	包兴钗
施工主要 分包单位						

工程质量评价

工程名称：泰顺县妇幼保健院综合楼 监督注册号：330329201905240101

工程竣工技术资料抽查意见	资料抽查，基本齐全并符合规范要求。
各责任主体质量行为及责任制检查情况	未发现各责任主体有违规行为
历次监督抽查质量情况	发现存在问题，发整改通知书，已按要求整改
结构及功能监督重点部位抽测情况	结构及功能监督重点部位抽测均符合设计要求
施工过程中出现的质量问题的整改情况	施工过程中出现的质量问题已按要求整改完成
工程竣工验收情况	组织形式、验收程序、执行验收标准均符合规定要求，并由各方主体一致认定合格，通过验收。
对工程质量缺陷的处理意见	发放整改通知书，责令改正

监督结论及文字说明

工程名称：泰顺县妇幼保健院综合楼 监督注册号：330329201905240101

监督报告结论：

该工程经建设单位组织竣工验收，其组织形式、验收程序、执行验收标准均符合验收规定要求，各方责任主体意见一致，该工程符合国家质量标准。

项目监督负责人：

2021年12月1日

分管站长意见：

情况属实，同意上报。

签字：

成容

2021年12月1日

建设工程质量监督机构审核意见：

同意



备注：本报告另附其他材料共 项 页