

工程质量监督 报 告

目录:

- 1、工程基本情况表
- 2、工程质量评价表
- 3、监督结论及文字说明
- 4、其他材料

工程名称 泰顺县文祥幼儿园建设工程

监督注册号 33032920190929010

监督单位 泰顺县建设工程质量安全指导中心

泰顺县建设工程质量安全指导中心

2021年2月8日

工程基本情况

质量监督部门：泰顺县建设工程质量安全指导中心 监督注册号：330329201909290101

工程名称	泰顺县文祥幼儿园建设工程		工程地点	泰顺县新城区 MZ-04-03 地块		
建筑面积	6178.08 m ²	基础类型	桩基础、筏形基础	结构层数	3 层	
监督注册 时 间	2019 年 09 月 30 日		建筑施工 许可证号	33032920190290101		
施工图设计 审查机构	浙江金盾建设工程施工图审查中 心		施工图设计 审批文件号	浙 0129 建[2019]-0010		
开工日期	2019 年 09 月 30 日		竣工日期	2021 年 02 月 05 日		
建设规划 许可证号	建字第 20190312021		设计使用 年 限	50 年		
建设单位	泰顺县教育局		项目负责人	王仁聪	法人 代表	陈体班
设计单位	浙江方大建筑设计有限公司		项目负责人	王方	法人 代表	邱忠虎
勘察单位	浙江嘉华建筑设计研究院有限公 司		项目负责人	蔡丰锡	法人 代表	张天乐
监理单位	浙江建效工程管理咨询有限公司		总监理 工程师	田洪阁	法人 代表	周明荣
施工总包 单位	福建纳海建设工程有限公司		项目经理	柳明	法人 代表	陈锋
施工主要 分包单位						

工程质量评价

工程名称：泰顺县文祥幼儿园建设工程 监督注册号：330329201909290101

工程竣工技术资料抽查意见	资料抽查，基本齐全并符合规范要求。
各责任主体质量行为及责任制检查情况	未发现各责任主体有违规行为
历次监督抽查质量情况	发现存在问题，发整改通知书，已按要求整改
结构及功能监督重点部位抽测情况	结构及功能监督重点部位抽测均符合设计要求
施工过程中出现的质量问题的整改情况	施工过程中出现的质量问题已按要求整改完成
工程竣工验收情况	组织形式、验收程序、执行验收标准均符合规定要求，并由各方主体一致认定合格，通过验收。
对工程质量缺陷的处理意见	发放整改通知书，责令改正

监督结论及文字说明

工程名称：泰顺县文祥幼儿园建设工程 监督注册号：330329201909290101

监督报告结论：

该工程经建设单位组织竣工验收，其组织形式、验收程序、执行验收标准均符合验收规定要求，各方责任主体意见一致，该工程符合国家质量标准。

项目监督负责人：

2021年2月8日

分管站长意见：

情况属实，同意上报。

签字：

成松

2021年2月8日

建设工程质量监督机构审核意见：

同意



备注：本报告另附其他材料共 项 页